

Prawdopodobna przyczyna skażenia wody w Czeladzi - doprecyzowanie

26 października 2017

kategoria:

Aktualności



Prawdopodobna przyczyna skażenia wody w Czeladzi

Po skażeniu wody w naszym mieście, do którego doszło pod koniec września br., burmistrz Zbigniew Szaleniec zlecił Zakładowi Inżynierii Komunalnej ustalenie przyczyn tego zdarzenia.

Pracownicy ZIK przeprowadzili wiele prac, mających na celu skontrolowanie stanu całej sieci wodociągowej, a także urządzeń wspomagających i studni, z których pobierana jest woda. Cyklicznie zwiększano ciśnienie poboru wody z poszczególnych studni, prowadząc regularne badania mikrobiologiczne.

Podczas tych prac, w studni „Szpitalna” zaobserwowano zmiany kolorystyczne wody, sugerujące że na którymś odcinku armatury mogła pojawić się nieszczelność. Natychmiast odcięto tę studnię od zasilania sieci i przekazano próbki do przebadania przez akredytowane laboratorium. Wyniki przekazano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej. Badania mikrobiologiczne potwierdziły zanieczyszczenie studni i pojawienie się bakterii. Jednocześnie, prezes Zakładu Inżynierii Komunalnej Artur Smagorowicz zapewnia, że dzięki szybkiej reakcji i odcięciu studni, nie doszło do skażenia wody w sieci wodociągowej, ani w najbliższej przepompowni, ani też w żadnym innym punkcie. Potwierdzają to wyniki badań próbek pobranych w różnych częściach sieci, które jednoznacznie wykazały przydatność wody do spożycia.

Prezes Smagorowicz podjął decyzję o zamknięciu studni „Szpitalna”, w celu przeprowadzenia jej gruntownego remontu, polegającego na wymianie wszystkich rur, przez które przepływa wydobywana woda. Prace rozpoczną się 27 października 2017 roku. Rzecz jasna, do momentu zakończenia remontu, a następnie uzyskania wyników badań potwierdzających przydatność wody do spożycia, woda z tego ujęcia nie będzie podawana do sieci. Zamknięty do odwołania będzie także bezpłatny punkt poboru wody przy ul. Szpitalnej.

Prowadzone są dalsze badania i analizy, zmierzające do ustalenia, czy wykryta nieszczelność armatury wspomnianej studni mogła być przyczyną skażenia wody w sieci, do którego doszło miesiąc temu.